

“Acessibilidades e Mobilidade” Identificação e Seguirementos

Direcção da AMNO


Baseado no DL nº 163 / 2006 de 8 de Agosto


Nota : Entende-se por “ Data de inicio “ a data referente ao início do processo com GALNOV/JFO/CMO/AMNO.


Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Passeios e caminhos de peões À entrada da R. Melvin Jones não há passeio, a incluir no projecto Torre E	GALNOV DEP	2006	2015	
Passeios e caminhos de peões No passeio da R. Artur Brandão existe uma série de sinais de trânsito que condicionam a circulação de peões	DTT			
Passeios e caminhos de peões Falta rampa de acesso entre a Torre D e o átrio comercial e consequente passadeira	JFO	9 Jun		
Passeios e caminhos de peões Falta rampa de acesso entre a Torre E e o átrio comercial e consequente passadeira	JFO	9 Jun		
Passeios e caminhos de peões O acesso pedonal junto ao Bloco B entre a R. Frei Bartolomeu e o átrio comercial encontra-se totalmente deteriorado	JFO	9 Jun	24 Jun	

15-09-2010


 em aberto


 em curso

 fechado

Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
<p>Passeios e caminhos de peões</p> <p>No passeio da R. Melvin Jones existe uma série de sinais de trânsito que condicionam a circulação de peões</p>	DTT			
<p>Passeios e caminhos de peões</p> <p>Na R. Jose Carlos Moreira e na R. Qtª das Palmeiras o caminho para cadeiras de rodas é excessivamente inclinado</p>	DEP			
<p>Passeios e caminhos de peões</p> <p>Na Av. Salvador Allende, frente ao nº 36, do lado da Alameda, encontram-se 2 árvores a obstruir o passeio, supressão faixa de relva e colocar calçada</p>	DCAD			
<p>Passeios e caminhos de peões</p> <p>Na R. da Quinta Grande, junto a entrada para o IGC, os passeios devem ser rebaixados</p>	JFO	9 Jun		


 em aberto


 em curso

 fechado

Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
<p>Passeios e caminhos de peões Na R. da Quinta Grande, junto a paragem de autocarros (IGC), não existe passeio útil, está a ser ocupado por estacionamento - VER FOTO 1</p>	DTT			
<p>Passeios e caminhos de peões Na saída do Largo Paiva Couceiro para a R. Desembargador Faria não existe passeio do lado poente - VER FOTOS 4 e 5</p>	CMO	9 Jun	29 Jun	
<p>Passeios e caminhos de peões Na R. Caminho da Quinta com R. Sílvio Pélico o passeio não se encontra rebaixado</p>	JFO	9 Jun		
<p>Passeios e caminhos de peões Na Alameda, frente á saída da Torre I estão 3 eco pontos no passeio, decorrente das obras de reabilitação que não foram recolocados</p>	DIM			


 em aberto


 em curso

 fechado

Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento entre a R. Monsenhor Ferreira Mello e a Alameda, no lado Norte</p>	DTT			
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento da Torre G, lado Sul</p>	DTT			
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento entre a R. Casal do Rosso e a Alameda</p>	DTT			
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões no final da R. Alm. Sousa Dias, ao início da praçeta do supermercado</p>	DTT			

 em aberto

 em curso


 fechado


15-09-2010

5

Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento entre a R. Machado de Castro e a R. de Stº António</p>	DTT			
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento R. Carlos Mardel e a R. Machado de Castro</p>	DTT			
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento entre a R. Fernão Lopes e a Alameda</p>	DTT			
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento da R. Casal do Rosso e a Av. da República</p>	DTT			

 em aberto

 em curso


 fechado


15-09-2010

6

Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
<p>Passagem de peões de superfície A passadeira para peões junto ao cruzamento entre a R. Carlos Mardel e a R. Qtª das Palmeiras não está rebaixada</p>	JFO	9 Jun		
<p>Passagem de peões de superfície As passadeiras para peões na R. Qtª das Palmeiras, frente aos nºs 33, 68, 43 e 78 não estão rebaixadas</p>	JFO	9 Jun		
<p>Passagem de peões de superfície Eleminar a passadeira na Av. Salvador Allende, frente ao nº 39, está obstruída por um estacionamento, não permitindo acesso directo ao Centro de Saúde</p>	DTT			
<p>Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões entre a R. Qtª das Palmeiras e a Av. da República</p>	DTT			

 em aberto


 em curso


 fechado

15-09-2010

Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Passagem de peões de superfície A passadeira para peões junto ao n ^o 17 da R. dos Lagares da Quinta não está rebaixada	JFO	9 Jun		
Passagem de peões de superfície A passadeira para peões no final da R. dos Lagares da Quinta não está rebaixada	JFO	9 Jun		
Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento entre a R. Caminho da Quinta e Av. Salvador Allende	DTT			
Passagem de peões de superfície Falta passadeira para peões junto ao cruzamento entre a R. Caminho da Quinta e R. Desembargador Faria	DTT			


 em aberto


 em curso

 fechado

Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Passagem de peões de superfície A passadeira para peões junto ao n ^o 87 da Alameda não está rebaixada	JFO	9 Jun		
Passagem de peões de superfície A passadeira para peões entre a Torre D e o átrio comercial na R. Melvin Jones não esta rebaixada	JFO	9 Jun		
Passagem de peões com semaforos Av. Salvador Allende / R. Quinta Grande falta sinal sonoro	DTT			
Passagem de peões com semaforos R. Quinta Grande / R. Desembargador Faria falta sinal sonoro	DTT			

 em aberto


 em curso


 fechado

Ambito : Passeios e outros percursos pedonais

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Passagem de peões com semaforos Av. Salvador Allende, junto Centro de Saude falta sinal sonoro	DTT			

15-09-2010

 em aberto


 em curso


 fechado

10

Ambito : Espaços de estacionamento na via publica

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Reservados a pessoas com mobilidade reduzida Na Alameda e na zona circundante ao átrio comercial não existem quaisquer zonas de estacionamento reservadas	DTT			
Frente as moradias O estacionamento na Alameda entre os acessos ás moradias, poderia ser feito em grelhas de enrelvamento, preservando as árvores e arbustos existentes	DEV			


 em aberto


 em curso

 fechado

Ambito : Proibição de estacionamento na via publica

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
<p>Situações de risco e segurança para peões R. Artur Brandão e R. Melvin Jones: Estacionamento na curva e fora de mão; falta de visibilidade; não existe passeio para peões; trânsito intenso e com 2 sentidos incluir no projecto Torre E.</p>	GALNOV DEP SPM PSP	2006	2015	
<p>Situações de risco para automobilistas R. Artur Brandão e R. Melvin Jones: Estacionamento na curva e fora de mão; falta de visibilidade; trânsito intenso e com 2 sentidos</p>	SPM PSP			
<p>Situações de risco para automobilistas Alameda com Av. Salvador Allende: Estacionamento do lado oposto ao nº 36 da Av.Salvador Allende; falta de visibilidade, mesmo com o espelho; trânsito intenso - VER FOTO 2</p>	SPM PSP			


 em aberto


 em curso

 fechado

Ambito : Proibição de estacionamento na via publica

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Situações de risco para automobilistas R. Carlos Mardel com R. Quinta das Palmeiras: no triângulo, estacionamento na curva e fora de mão; falta de visibilidade; trânsito com 2 sentidos VER FOTO 3	SPM PSP			
Situações gerais Pintura de risco amarelo no pavimento e colocação de sinais de proibição em todas as zonas de risco assinaladas	DTT			
Situações gerais Fiscalização inadequada do estacionamento irregular e perigoso em todo o Bairro de Nova Oeiras	SPM PSP			


 em aberto


 em curso

 fechado

Ambito : Circulação Rodoviária

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Inverter a circulação na R. de Sto António, no troço que agora é ascendente – para retirar circulação à Alameda	DTT			
Introduzir regulação semafórica de acesso á R. Paiva Couceiro, com respectiva passadeira, eliminação das passadeiras entra a Av. Salvador Allende e a R. Paiva Couceiro e a passadeira à entrada do Largo Paiva Couceiro	DTT			
Abolição da ciclovia actual e construção de um caminho interno na área verde circundada pela Al. Conde de Oeiras	DEP DEV			
Impedir a abertura de mais um acesso à Alameda (via R. Casal do Rosso), alternativa Av. Salvador Allende/Alameda (antiga entrada)	DTT			

 em aberto

 em curso


 fechado


15-09-2010

14

Ambito : Sinalização e Orientação

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Sinalização e orientação Na R. Carlos Mardel falta sinal de escola, junto da Escola 'a Mafalda', no nº 47	JFO	9 Jun		
Sinalização e orientação Na R. Qta das Palmeiras falta sinal de passagem para peões, do lado norte com o cruzamento da R. Carlos Moreira	JFO	9 Jun		
Sinalização e orientação Na R. Carlos Moreira falta sinal de passagem para peões, do lado nascente com o cruzamento da R. Qta das Palmeiras	JFO	9 Jun		
Sinalização e orientação Na Av. Salvador Allende esta um sinal de 'atenção crianças' a mais, junto ao nº 20A	JFO	9 Jun		


 em aberto


 em curso

 fechado

Ambito : OUTROS

Descrição	Responsável	Data inicio	Data Final	Status
Telefones de uso publico A cabine existente na R. Melvin Jones não pode ser utilizada por pessoas em cadeira de roda	AMNO/PT	15 Jul		

 em aberto

 em curso

 fechado

Assunto : PERFORMANCE dos SEGUIMENTOS

Numero Total de Itens	51
Total de Itens Resolvidos	02
Total de Itens em Curso	17
Total de Itens por Resolver	49
% de Itens Resolvidos	04

FOTO 1 – R.Quinta Grande



15-09-2010

18

FOTO 2 – Al. Conde de Oeiras / Av. Salvador Allende



15-09-2010

19

FOTO 3 – R. Carlos Mardel / R. Quinta das Palmeiras



15-09-2010

20